

Ursache für den Druckverlust in Lackendorf gefunden und behoben

Dringender Aufruf auf den Verzicht größerer Wasserentnahmen

Nachdem als Ursache größerer Lufteinschluss im Bereich zwischen dem Hochbehälter Stetten und dem sanierten Bereich der Fallleitung festgestellt wurde, konnte das Problem durch Entlüften und Spülen zwischenzeitlich beseitigt werden. Die Hochpunkte des Ortsnetzes Lackendorf werden nun ebenfalls noch entlüftet, so dass sich der Wasserdruck bei der Einwohnerschaft in den nächsten Stunden wieder im gewohnten Bereich einpendeln wird.

Wir bitten um Beachtung, dass während dieser Zeit in den Hausinstallationen noch Luft bei der Wasserentnahme entweichen kann. Ebenfalls bitten wir dringend darum, in den nächsten Tagen auf größere Wasserentnahmen aus dem Trinkwassernetz (bspw. durch das Befüllen von Swimmingpools o.Ä.) zu verzichten.

Ihr Gemeindeverwaltung